



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA -

Circolare n. 76
Prot. AOO IPSSAR 14484

Molfetta, 3 dicembre 2019

Agli alunni
Al personale
Ai RR.LL.SS.
ATTI

OGGETTO: Norme di comportamento intese a ridurre i rischi derivanti dalla presenza di infissi non a norma nella sede Apicella.

Gli infissi della sede Apicella, com'è noto, non ottemperano alle Norme di Sicurezza.

Per evitare spiacevoli incidenti è necessario

- ⇒ Non stazionare vicino alle finestre e non occupare le rientranze dei muri che accolgono infissi;
- ⇒ Aprire gli infissi in modo graduale, senza strappi repentini;
- ⇒ Evitare di tenere aperte contemporaneamente le finestre e le porte, per scongiurare chiusure incontrollate delle stesse;
- ⇒ segnalare le situazioni da cui potrebbe scaturire un maggiore rischio.

I docenti vorranno considerare parte del loro ruolo di educatori il compito di

- ⇒ Indurre negli alunni un costante rispetto della struttura;
- ⇒ Informare gli alunni sul Rischio presente per evitare incidenti.

il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93)